

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 30/07/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:42:38



Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	30/07/2022
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	12:30
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	Western Panama
IMO	9700017
Actividad / Activity	Concentrado de cobre, CuCon
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	01/08 se realizan recorridos en la Terminal, no se observan situaciones que reportar 02/08 Rwcorridos sin novedad 03/recorridos sin novedad 05/08 clima lluvioso, sin situación ambiental que reportar.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	En la embarcación atraca con la ayuda de dos remolcadore y dos lanchas
MSDS del Producto	Si

Notes

Western Panamá 9700017

Conclusion Statement

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 30/07/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:42:38

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
#28b39e584cf8155f3b7010716b069d74.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
#010716b069d74.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT -
Prevencion de
Derrames PRIT
#8b74c32bde907f00e9bb1f2eb6c4dcdb.jpg

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#f1fa485a0a1016712039487160714f805f2c0bcd0673d9c502295c434d9.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#f1fa485a0a1016712039487160714f805f2c0bcd0673d9c502295c434d9.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 30/07/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:42:38

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#964c93605e742be6b2ba07b4f01c5d41.jpg

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#fa6bd5ccb7414c28a87e65a4ff716c70.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#2bc41f560f0d00a3109842a5133ebc92.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 30/07/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 21:42:38

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

[PDF - 220801- Western Panamá.pdf](#)

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes: